

GOT1000 Series Operator Terminals

Human-Machine Interfaces

Installation Manual for GT1020/GT1030

Art-no.: 218285 UK, Version A, 03032009

Safety Information

For qualified staff only

This manual is only intended for use by properly trained and qualified electrical technicians who are fully acquainted with automation technology safety standards. All work with the hardware described, including system design, installation, setup, maintenance, service and testing, may only be performed by trained electrical technicians with approved qualifications who are fully acquainted with the applicable automation technology safety standards and regulations.

Proper use of equipment

The GOT1000 series operator terminals (GT1020 and GT1030) are only intended for the specific applications explicitly described in this manual or other manuals. Please take care to observe all the installation and operating parameters specified in the manual. All products are designed, manufactured, tested and documented in agreement with the safety regulations. Any modification of the hardware or software or disregarding of the safety warnings given in this manual or printed on the product can cause injury to persons or damage to equipment or other property. Only accessories and peripherals specifically approved by MITSUBISHI ELECTRIC may be used. Any other use or application of the products is deemed to be improper.

Relevant safety regulations

All safety and accident prevention regulations relevant to your specific application must be observed in the system design, installation, setup, maintenance, servicing and testing of these products.

In this manual special warnings that are important for the proper and safe use of the products are clearly identified as follows:



DANGER:
Personnel health and injury warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious health and injury hazards.




CAUTION:
Equipment and property damage warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious damage to the equipment or other property.

Further Information

More information about the operator terminals of the GOT1000 series and the configuration tool GT Designer2 is available free of charge through the internet (www.mitsubishi-automation.com).

If you have any questions concerning the installation, configuration or operation of the equipment described in this manual, please contact your relevant sales office or department.


Dimensions and Part Names



No.	Description
①	Display screen
②	Mounting fitting with mounting screw
③	RS-232 interface (for PC connection)
④	Battery compartment (GT1030 only)
⑤	Power supply terminal (not for GT1020-LBL and -LBLW)
⑥	RS-232/RS-422 interface (depending on type of GOT, used for connection to a PLC)

GOT	Dimensions [mm]				
	a	b	c	d	e
GT1020	80 or more	113	74	27	23
GT1030		145	76	29.5	25

Panel Cut Out



Distances to other devices

When mounting the GOT, please maintain a clearance from other devices to the upper, lower, left, and right side of the GOT of 50 mm or more. If there is no radiated-noise or heat-generating equipment nearby, these distances can be reduced to 20 mm. In all cases however the distance to the side of the GOT with the RS-232 or RS-422 terminal block must be 50 mm at least. Please note that on the back of the GOT a space of 80 mm is required to connect the RS-232 PC connection cable.

Installation and Wiring



DANGER

- Switch OFF the power supply of the operator terminal before starting the installation work or wiring.
- When the communication between the operation terminal and the PLC fails it is impossible to operate keys or devices via the operation terminal. Therefore emergency stops and other safety functions must not be controlled via the PLC.




CAUTION


- Do not disassemble or modify the unit. Doing so can cause a failure, malfunction, injury or fire.
- Use the GOT in the environment that satisfies the general specifications described in this manual. Don't mount the operation terminal in an environment that contains high explosive risks, strong magnetic fields, direct sunlight or large, sudden temperature changes.
- Never allow fluids, metal filings or wiring debris to enter any openings in the operator terminal. This may cause short circuits and fire.

Mounting


A GOT is designed to be installed into the door of a control cabinet or into a control panel.




- Prepare a hole in the panel with the dimensions shown on the left. Please note that the GOT can also be mounted vertically.
- Install the packing to the packing installation groove on the back panel of the GOT.



- Insert the GOT from the front of the panel or the control cabinet into the cut out.



- Insert the hooks on the mounting fittings (supplied) into the mounting holes on the GOT unit.
- Slide the mounting fittings to the back end.
- Slide them to the left to lock them in place.



After mounting, remove the protection film from the operator terminal display.

Power Supply Wiring



CAUTION

- Do not lay signal cables close to the main circuit, high-voltage power lines, or load lines. Otherwise effects of noise or surge induction are likely to take place. Keep a safe distance of more than 100 mm from the above when wiring.
- When connecting the power supply please confirm the rated voltage and the polarity. Not doing so can cause a fire or failure.


Applicable wires and terminal torque

Connect the power supply to the power terminals on the back panel of the GOT. Use a specified size power supply wire to prevent voltage drop, and tighten the terminal screws firmly to a torque of 0.22 to 0.25 Nm.

No. of wires per terminal	Wire size		
	Solid wire	Stranded wire	Ferrules with plastic sleeve
1	0.14 to 1.5 mm ²	0.14 to 1.0 mm ²	0.25 to 0.5 mm ²
2	0.14 to 0.5 mm ²	0.14 to 0.2 mm ²	—
Ground wire	1.5 mm ²	1.0 mm ²	0.5 mm ²


Connecting the wire directly

Strip the coating of strand wire and twist the cable core before connecting it. Do not solder the wire end. Strip the coating of solid wire before connecting it.



Using of ferrules with plastic sleeve


Refer to the drawing below for how to select the proper size ferrules.



Grounding

Make sure to ground the FG terminal of the GOT. The size for the grounding wire is given in the above table.

- The grounding resistance should be 100 Ω or less.
- The grounding point should be close to the GOT. Keep the grounding wires as short as possible.
- Independent grounding should be performed for best results. When independent grounding is not performed, perform "shared grounding" of the following figure.



Connection to the Control System

The operator panels GT1020 and GT1030 can be connected not only to PLCs from Mitsubishi Electric but also to PLCs from third party manufacturers and other devices. For further information please refer to the Connection Manual for the GOT1000 series.

Bediengeräte der GOT1000-Serie

Mensch-Maschine-Interface

Installationsanleitung für GT1020 und GT1030

Art.-Nr.: 218285 DE, Version A, 03032009

Sicherheitshinweise

Nur für qualifizierte Elektrofachkräfte

Diese Installationsanleitung richtet sich ausschließlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Elektro- und Automatisierungstechnik vertraut sind. Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Eingriffe in die Hard- und Software unserer Produkte, soweit sie nicht in dieser Installationsanleitung oder anderen Handbüchern beschrieben sind, dürfen nur durch unser Fachpersonal vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die grafischen Bediengeräte der GOT1000-Serie (GT1020 und GT1030) sind nur für die Einsatzbereiche vorgesehen, die in der vorliegenden Installationsanleitung oder anderen Handbüchern beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung der in den Handbüchern angegebenen allgemeinen Betriebsbedingungen. Die Produkte wurden unter Beachtung der Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und dokumentiert. Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software bzw. Nichtbeachtung der in dieser Installationsanleitung angegebenen oder am Produkt angebrachten Warnhinweise können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Es dürfen nur von MITSUBISHI ELECTRIC empfohlene Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte verwendet werden. Jede andere darüber hinausgehende Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

In dieser Installationsanleitung befinden sich Hinweise, die für den sachgerechten und sicheren Umgang mit dem Gerät wichtig sind. Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:



GEFAHR:
Warnung vor einer Gefährdung des Anwenders
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Anwenders führen.




ACHTUNG:
Warnung vor einer Gefährdung von Geräten
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Schäden am Gerät oder anderen Sachwerten führen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den Bediengeräten der GOT1000-Serie und der Programmier-Software GT Designer2 stehen Ihnen im Internet kostenlos zur Verfügung (www.mitsubishi-automation.de).

Sollten sich Fragen zur Installation, Konfiguration oder Betrieb der Bediengeräte der GOT1000-Serie ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner zu kontaktieren.


Abmessungen und Bedienelemente



Nr.	Beschreibung
①	Anzeige
②	Befestigungselement mit Befestigungsschraube
③	RS232C-Schnittstelle (PC-Anschluss)
④	Batteriefach (nur bei GT1030)
⑤	Anschlüsse für Versorgungsspannung (nicht bei GT1020-LBL und GT1030-LBLW)
⑥	RS232/RS422-Schnittstelle (abhängig vom Typ des GOT, zum Anschluss an eine SPS)

Gerät	Abmessungen [mm]				
	a	b	c	d	e
GT1020	≥ 80	113	74	27	23
GT1030		145	76	29,5	25

Schaltaufbau



An der Längsseite des GOT ist ein freier Raum von mindestens 13 mm für die Befestigungselemente erforderlich.

Abstände zu anderen Geräten

Bei der Montage muss zwischen den Seiten des GOT (oben, unten, rechts, links) und anderen Geräten ein Abstand von mindestens 50 mm eingehalten werden. Falls sich in der Nähe keine Störquellen oder Geräte befinden, die Hitze ausstrahlen, können diese Abstände auf 20 mm reduziert werden. Der Abstand zur Seite des GOT mit den Klemmen der RS232- oder RS422-Schnittstelle muss aber in jedem Fall mindestens 50 mm betragen. Bitte beachten Sie, dass auf der Rückseite des GOT ein freier Raum von 80 mm zum Anschluss des RS232-Kabels zum PC benötigt wird.

Installation und Verdrahtung



GEFAHR

- Schalten Sie vor der Installation oder der Verdrahtung die Versorgungsspannung der Bediengeräte aus.
- Beachten Sie, dass bei einer Störung der Kommunikation zwischen dem Bediengerät und der SPS keine Bedienung mehr über das Bediengerät möglich ist. Aus diesem Grund darf die Betätigung der NOT-AUS- und anderer Sicherheitseinrichtungen nicht über ein Bediengerät erfolgen.




ACHTUNG


- Öffnen Sie und verändern Sie das Gerät nicht. Dies könnte zu Defekten, Fehlfunktionen, Verletzungen oder Bränden führen.
- Betreiben Sie das GOT nur in einer Umgebung, in der die in dieser Installationsanleitung angegebenen Umgebungsbedingungen eingehalten werden. Installieren Sie das Bediengerät nicht in einer Umgebung, in der Explosionsgefahr herrscht oder in der sie starken magnetischen Feldern, direkter Sonneninstrahlung oder großen und plötzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten, Bohrspäne oder Drahtreste durch die Öffnungen in die Bediengeräte eindringen. Dies könnte einen Kurzschluss und dadurch Brände verursachen.

Montage


Die GOTs sind für die Montage in einer Schaltschränke oder einem Schaltplattenvorgesehen.




- ① Fertigen Sie einen Ausschnitt mit den links angegebenen Maßen. Bitte beachten Sie, dass das GOT auch vertikal montiert werden kann.
- ② Legen Sie die Dichtung in die Nut an der Rückseite des GOT.



- ③ Führen Sie das Bediengerät von der Vorderseite des Schaltschranks oder Pultes durch den Schaltaufbau.



- ④ Haken Sie die mitgelieferten Befestigungselemente in die seitlichen Schlitz des GOT.
- ⑤ Schieben Sie die Befestigungselemente ganz nach hinten.
- ⑥ Schieben Sie dann die Elemente nach links, um sie zu arretieren.



Entfernen Sie nach der Montage die Schutzfolie von der Anzeige.

Anschluss der Versorgungsspannung




ACHTUNG

- Verlegen Sie Signalleitungen nicht in der Nähe von Netz- oder Hochspannungsleitungen oder Leitungen, die eine Lastspannung führen. Der Mindestabstand zu diesen Leitungen beträgt 100 mm. Wenn dies nicht beachtet wird, können durch Störungen Fehlfunktionen auftreten.
- Achten Sie beim Anschluss der Versorgungsspannung auf die Höhe und die Polarität der Spannung. Wenn dies nicht beachtet wird, können Defekte oder Brände auftreten.

Verwendbare Drähte und Anzugsmomente der Schrauben

Die Versorgungsspannung wird an den Klemmen an der Rückseite des GOT angeschlossen. Zur Reduzierung des Spannungsabfalls verwenden Sie bitte Drähte mit den unten angegebenen Querschnitten. Ziehen Sie die Schrauben der Klemmen mit einem Moment von 0,22 bis 0,25 Nm an.


Anzahl Drähte pro Klemme	Drahtquerschnitt		
	Starre Drähte	Flexible Drähte (Litze)	Mit isolierter Aderendhülsen
1	0,14 – 1,5 mm ²	0,14 – 1,0 mm ²	0,25 – 0,5 mm ²
2	0,14 – 0,5 mm ²	0,14 – 0,2 mm ²	—
Erdung	1,5 mm ²	1,0 mm ²	0,5 mm ²



- Direkter Anschluss der Drähte

Bei Litzen entfernen Sie die Isolierung und verdrillen die einzelnen Drähte. Die Enden dürfen nicht verzinkt werden! Starre Drähte werden vor dem Anschluss nur abisoliert.


- Verwendung von isolierten Aderendhülsen
Falls isolierte Aderendhülsen verwendet werden, müssen deren Abmessungen den Maßen in der folgenden Abbildung entsprechen.



Erdung

Erden Sie das GOT über den FG-Anschluss. Der Querschnitt der Erdungsleitung ist oben in der Tabelle angegeben.

- Der Erdungswiderstand darf max. 100 Ω betragen.
- Der Anschlusspunkt sollte so nah wie möglich am GOT sein. Die Drähte für die Erdung sollten so kurz wie möglich sein.
- Das GOT sollte nach Möglichkeit unabhängig von anderen Geräten geerdet werden. Sollte eine eigenständige Erdung nicht möglich sein, ist eine gemeinsame Erdung entsprechend dem mittleren Beispiel in der folgenden Abbildung auszuführen.



Anschluss an eine Steuerung

Die grafischen Bediengeräte GT1020 und GT1030 können nicht nur an die speicherprogrammierbaren Steuerungen von Mitsubishi Electric angeschlossen werden, sondern auch an SPS von Fremdherstellern und anderen Geräten. Weitere Informationen enthält die Bedienungsanleitung zur GOT1000-Serie (Anschluss).

Pupitres opérateurs de la série GOT1000

Interface homme machine

Manuel d'installation pour GT1020 et GT1030

N° arti : 218285 FR, Version A, 03032009

Informations de sécurité

Groupe cible

Ce manuel est destiné uniquement à des électriciens qualifiés et ayant reçus une formation reconnue par l'état et qui se sont familiarisés avec les standards de sécurité de la technique d'automatisation. Tout travail avec le matériel décrit, y compris la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests doit être réalisé uniquement par des électriciens formés et qui se sont familiarisés avec les standards et prescriptions de sécurité de la technique d'automatisation applicable.

Utilisation correcte

Les pupitres opérateurs graphiques de la série GOT1000 (GT1020 et GT1030) sont prévus uniquement pour les domaines d'utilisation décrits dans le manuel d'installation présent ou dans les autres manuels. Veuillez prendre soin de respecter tous les paramètres d'installation et de fonctionnement spécifiés dans le manuel. Tous les produits ont été développés, fabriqués, contrôlés et documentés en respectant les normes de sécurité. Toute modification du matériel ou du logiciel ou le non-respect des avertissements de sécurité indiqués dans ce manuel ou placés sur le produit peut induire des dommages importants aux personnes ou au matériel ou à d'autres biens. Seuls les accessoires et appareils périphériques recommandés par MITSUBISHI ELECTRIC doivent être utilisés. Tout autre emploi ou application des produits sera considéré comme non conforme.

Prescriptions de sécurité importantes

Toutes les prescriptions de sécurité et de prévention d'accident importantes pour votre application spécifique doivent être respectées lors de la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests de ces produits.

Dans ce manuel, les avertissements spéciaux importants pour l'utilisation correcte et sûre des produits sont identifiés clairement comme suit :



DANGER :
Avertissements de dommage corporel.
Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner des dommages corporels et des risques de blessure.




ATTENTION :
Avertissements d'endommagement du matériel et des biens. Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner de graves endommagements du matériel ou d'autres biens.

Autres informations

Vous trouverez d'autres informations à télécharger gratuitement sur les pupitres opérateurs de la série GOT1000 et le logiciel de programmation GT Designer2 sur notre site Internet (www.mitsubishi-automation.fr).

Si vous avez des questions concernant la programmation et le fonctionnement du matériel décrit dans ce manuel, contactez votre bureau de vente responsable ou votre distributeur.


Dimensions et éléments de commande



N°	Description
①	Affichage
②	Fixation avec vis de montage
③	Interface RS232C (Raccordement PC)
④	Logement de pile (Seulement pour GT1030)
⑤	Borne d'alimentation (sauf GT1020-LBL et -LBLW)
⑥	Interface RS-232/RS-422 (en fonction du type de terminal GOT; utilisée pour la connexion à un automate programmable)

Pupitre	Dimensions [mm]				
	a	b	c	d	e
GT1020	≥ 80	113	74	27	23
GT1030		145	76	29,5	25

Découpe du panneau de distribution



Distances des autres appareils

Lors du montage, laissez un espace minimal de 50 mm avec les autres appareils au-dessus, au-dessous, à gauche et à droite du terminal GOT. S'il n'y a pas d'appareil créant du bruit électrique ou rayonnant de la chaleur à proximité, ces distances peuvent être ramenées à 20 mm. Néanmoins, dans tous les cas, l'espace sur le côté du terminal GOT avec le bornier RS-232 ou RS-422 doit être au minimum égale à 50 mm. N'oubliez pas qu'à l'arrière du terminal un espace de 80 mm est nécessaire pour connecter le câble de connexion RS-232 du PC.

Installation et câblage



DANGER

- Mettez la tension d'alimentation des pupitres opérateurs hors circuit avant l'installation ou le câblage.
- Tenez compte du fait que lors d'une défaillance de la communication entre le pupitre opérateur et l'API, plus aucune commande via le pupitre opérateur n'est possible. Pour cette raison, l'actionnement du dispositif d'arrêt d'urgence et d'autres dispositifs de sécurité ne doit pas être effectué via un pupitre opérateur.




ATTENTION

- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil, faute de quoi vous pouvez provoquer une panne, un dysfonctionnement, des blessures ou un incendie.
- Utilisez le terminal GOT dans un environnement conforme aux spécifications indiquées dans ce manuel. N'installez pas les pupitres opérateurs dans un environnement exposé aux explosions ou dans lequel ils sont exposés à des champs magnétiques importants, à un ensoleillement direct ou des variations de température fortes et soudaines.
- Aucun liquide, aucune alésure ou reste de câble ne doit pénétrer dans les pupitres opérateurs par les ouvertures. Ceci pourrait provoquer un court-circuit et donc des incendies.


Montage

Les pupitres opérateurs GOT sont conçus pour l'intégration dans une armoire de distribution ou un pupitre de commande.




Lorsque la température à l'intérieur du coffret de commande ou du tableau de commande est comprise entre 40 et 55 °C (montage horizontal) ou entre 40 et 50 °C (montage vertical), l'angle de montage doit être compris entre 60° et 105°.


- Préparez un trou dans le tableau aux cotés indiquées à gauche. Remarque : vous pouvez monter le terminal GOT verticalement.
- Montez la garniture dans la rainure prévue à l'arrière du terminal.



- Faites passer le pupitre opérateur de la face avant de l'armoire de distribution ou de l'armoire-pupitre à travers la découpe du panneau de distribution.



- Insérez les crochets de fixation (fournis) dans les trous de montage du terminal.
- Faites glisser les fixations vers l'arrière.
- Faites-les glisser pour les fixer. Veuillez utiliser tous les éléments de fixation et serrer les vis avec un couple de 0,2 à 0,25 Nm.



Retirez après le montage le film de protection de l'affichage.

Raccordement de la tension d'alimentation




ATTENTION

- Ne pas poser des câbles de signaux à proximité de câbles du secteur et de câbles à haute tension ou de câbles parcourus par une tension en décharge. L'écart minimal avec ces câbles est de 100 mm. Des défaillances dues à des perturbations peuvent apparaître si cet écart n'est pas respecté. Si cela n'est pas respecté, des dysfonctionnements dus à des défaillances peuvent apparaître.
- Lorsque vous raccordez l'alimentation, vérifiez la tension nominale et la polarité, faute de quoi vous pouvez provoquer un incendie.


Câbles utilisables et couple de serrage

Raccordez l'alimentation aux bornes à l'arrière du terminal GOT. Utilisez du fil conforme aux spécifications pour éviter une chute de tension et serrez les vis de fixation à un couple compris entre 0,22 et 0,25 Nm.

Nombre de fils par borne	Section des fils		
	Câble plein	Fil toronné	Embout avec manchon en plastique
1	0,14 - 1,5 mm ²	0,14 - 1,0 mm ²	0,25 - 0,5 mm ²
2	0,14 - 0,5 mm ²	0,14 - 0,2 mm ²	—
Mise à la terre	1,5 mm ²	1,0 mm ²	0,5 mm ²




- Connexion directe du fil
Dénudez le fil et torsadez les conducteurs. Les extrémités des conducteurs flexibles ne doivent pas être soudées. Les conducteurs rigides sont seulement dénudés.
- Utilisation d'embouts avec manchon en plastique
Si des embouts de câblage sont utilisés, leurs dimensions doivent correspondre à celles indiquées sur la figure suivante.



Mise à la terre

N'oubliez pas de raccorder à la terre la borne FG du terminal GOT. La section du fil de terre est indiquée dans le tableau ci-dessus.

- La résistance de mise à la terre doit être de maximum 100 Ω.
- Le point de raccordement doit être aussi proche que possible du pupitre opérateur GOT. Les conducteurs pour la mise à la terre doivent être aussi courts que possible.
- Le pupitre opérateur GOT doit si possible être mis à la terre indépendamment des autres appareils. Si une mise à la terre indépendante n'est pas possible, une mise à la terre commune doit être réalisée selon l'exemple du milieu de la figure suivante.



Connexion au circuit de commande

Vous pouvez connecter les terminaux opérateurs GT1020 et GT1030 non seulement à des automates programmables Mitsubishi, mais également à des automates programmables et à des appareils d'autres fabricants. Pour en savoir plus, voir le Manuel de branchement de la Série GOT1000.



Pannelli di comando serie GOT1000

Interfaccia per la comunicazione uomo-macchina

Istruzioni d'installazione per GT1020 e GT1030

Art-no.: 218285 IT, Version A, 03032009

Avvertenze di sicurezza

Solo per personale elettrico qualificato

Il presente manuale d'installazione si rivolge esclusivamente a personale elettrico specializzato e qualificato, a perfetta conoscenza degli standard di sicurezza elettrotecnica e di automazione. La progettazione, l'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e il collaudo degli apparecchi possono essere effettuati solo da personale elettrico specializzato e qualificato. Gli interventi ai software e all'hardware dei nostri prodotti, per quanto non illustrati nel presente manuale d'installazione o in altri manuali, possono essere eseguiti solo dal nostro personale specializzato.

Impiego conforme alla destinazione d'uso

I pannelli operatori grafici della serie GOT1000 (GT1020 e GT1030) sono previsti solo per i settori d'impiego descritti nelle presenti istruzioni d'installazione o in altri manuali. Abbiate cura di osservare le condizioni generali di esercizio riportate nei manuali. I prodotti sono stati progettati, realizzati, collaudati e documentati nel rispetto delle norme di sicurezza. Interventi non qualificati al software o all'hardware ovvero l'inosservanza delle avvertenze riportate nel presente manuale d'installazione o delle segnalazioni applicate sul prodotto possono causare danni seri a persone o cose. Con i controllori programmabili della famiglia MELSEC FX si possono utilizzare solo unità aggiuntive o di espansione consigliate da MITSUBISHI ELECTRIC. Ogni altro utilizzo o applicazione che vada oltre quanto illustrato è da considerarsi non conforme.

Norme rilevanti per la sicurezza

Nella progettazione, installazione, messa in funzione, manutenzione e collaudo delle apparecchiature si devono osservare le norme di sicurezza e prevenzione valide per il caso di utilizzo specifico.

Nel presente manuale di installazione troverete indicazioni importanti per una corretta e sicura gestione dell'apparecchio. Le singole indicazioni hanno il seguente significato:



PERICOLO:

*Indica un rischio per l'utilizzatore.
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può mettere a rischio la vita o l'incolumità dell'utilizzatore.*



ATTENZIONE:


*Indica un rischio per le apparecchiature.
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può portare a seri danni all'apparecchio o ad altri beni.*

Ulteriori informazioni

Altre informazioni sui pannelli operatori della serie GOT1000 e sul software di programmazione GT Designer2 sono gratuitamente disponibili su Internet (www.mitsubishi-automation.it).

Se dovessero sorgere domande in merito all'installazione o all'utilizzo dei pannelli operatori della serie GOT1000, non esitate a contattare l'ufficio vendite di vostra competenza o uno dei vostri partner commerciali.


Dimensioni



N°	Descrizione
①	Display
②	Elemento di fissaggio con relativa vite
③	Interfaccia RS232C (collegamento al PC)
④	Vano batterie (solo nel GT1030)
⑤	Connettori per l'alimentazione elettrica (non nel GT1020-LBL e GT1020-LBLW)
⑥	Interfaccia RS232/RS422 (in funzione del tipo di GOT, per collegamento ad un PLC)

Pannello	Dimensioni [mm]				
	a	b	c	d	e
GT1020	113	74	27	23	
GT1030	≥80	145	76	29.5	25

Dima di foratura sul quadro elettrico



Distanze da altre apparecchiature

All'atto del montaggio occorre rispettare una distanza di min. 50 mm tra i lati del GOT (superiore, inferiore, destro, sinistro) ed altre apparecchiature. Se nelle vicinanze non ci sono fonti di disturbo o apparecchiature che emanano calore, queste distanze possono essere ridotte a 20 mm. La distanza sul lato del GOT con i morsetti dell'interfaccia RS232 o RS422 deve in ogni caso essere di almeno 50 mm. Tenere presente che sul retro del GOT è necessario uno spazio libero di 80 mm per l'attacco del cavo RS232 al PC.

Installazione

PERICOLO

- Prima di procedere all'installazione e al cablaggio del pannello operatore, togliere la tensione di alimentazione.
- È importante osservare che in caso di un difetto nella comunicazione tra il dispositivo di comando ed il PLC non sarà più possibile eseguire alcun comando attraverso il pannello. Per questo motivo, i dispositivi di emergenza ed altri dispositivi di sicurezza non devono essere azionati da un pannello operatore.

ATTENZIONE


- Non aprire e non manomettere l'apparecchiatura. Ciò potrebbe portare a difetti, malfunzionamenti, lesioni o incendi.
- Utilizzare il GOT solo in un ambiente dove siano rispettate le condizioni indicate in queste istruzioni d'installazione. Non installare i pannelli operatori in un ambiente ad alto rischio di esplosione o in cui siano esposti a forti campi magnetici, radiazione solare diretta o notevoli ed improvvise oscillazioni di temperatura.
- Fluidi, trucioli di foratura o residui di fili non devono penetrare nei pannelli operatori dalle fessure. Ciò potrebbe generare un cortocircuito e quindi provocare incendi.

Montaggio


I GOT sono previsti per essere montati nello sportello di un armadio elettrico o in un pulpito di comando.

Se la temperatura nell'armadio o pulpito di comando va da 40 a 55°C (montaggio orizzontale) o da 40 a 50°C (montaggio verticale), occorre installare il GOT con un'angolazione da 60° a 105°.

- Ricavare un'apertura delle dimensioni riportate a sinistra. Si tenga presente che il GOT può anche essere montato in verticale.
- Posizionare la guarnizione di tenuta nella scanalatura sul retro del GOT.



- Inserire il GOT dal lato anteriore del quadro elettrico attraverso l'apertura eseguita sul quadro stesso.



- Inserire gli elementi di fissaggio in dotazione nella fessura laterale del GOT.
- Spingere fino in fondo gli elementi di fissaggio.
- Spingere poi gli elementi verso sinistra, per bloccarli. Utilizzare tutti gli elementi di fissaggio e serrare le viti con una coppia da 0,2 a 0,25 Nm.



Dopo il montaggio rimuovere la pellicola protettiva dal display.

Collegamento alla tensione di alimentazione

ATTENZIONE

- Non disporre le linee di segnale in prossimità di linee con tensione di rete o ad alta tensione o di linee per l'alimentazione dei carichi. La distanza minima da tali linee è di 100 mm. La mancata osservanza di tale distanza può causare malfunzionamenti da interferenze.
- Nel collegare l'alimentazione elettrica, fare attenzione a valore e polarità di tensione. In caso di inosservanza possono originarsi inconvenienti o incendi.


Fili utilizzabili e coppie di serraggio delle viti

La tensione d'alimentazione viene collegata ai morsetti sul retro del GOT. Per ridurre la caduta di tensione, utilizzare cavi delle sezioni sotto riportate. Stringere le viti nei morsetti applicando una coppia di serraggio compresa tra 0,22 e 0,25 Nm.


N° di cavi per terminale	Sezione cavo		
	Cavi rigidi	Cavi flessibili (trefoli)	Con boccola isolata a crimpare
1	0,14 - 1,5 mm ²	0,14 - 1,0 mm ²	0,25 - 0,5 mm ²
2	0,14 - 0,5 mm ²	0,14 - 0,2 mm ²	—
Messa a terra	1,5 mm ²	1,0 mm ²	0,5 mm ²

- Collegamento cavi diretti

Per i trefoli, rimuovere l'isolante e attorcigliare i singoli fili. Non stendere le estremità! Prima di collegare cavi rigidi, rimuovere semplicemente l'isolante.



- Utilizzo di boccole isolate a crimpare. Vedere la figura seguente per la scelta della boccolla appropriata.



Messa a terra

Mettere il GOT a massa sul connettore FG. La sezione della linea di terra è riportata sopra in tabella.

- La resistenza di terra può essere pari a max 100 Ω.
- Il punto di attacco dovrebbe essere il più vicino possibile al GOT. I cavi di terra dovrebbero essere più corti possibile.
- La messa a terra del GOT dovrebbe possibilmente essere separata da quella di altre apparecchiature. Qualora non sia possibile la messa a terra indipendente, si proceda ad una messa a terra comune, come nell'esempio centrale della figura seguente.



Collegamento ad un sistema di controllo

I pannelli operatori grafici GT1020 e GT1030 possono essere collegati non solo ai controllori programmabili Mitsubishi Electric, ma anche a PLC di altri produttori e ad altre apparecchiature. Altre informazioni sono riportate nel manuale d'uso della serie GOT1000.

Terminales de operador de la serie GOT1000

Interfaces Hombre-Máquina

Manual de instalación del GT1020/GT1030

Nro. Art.: 218285 ESP, Versión A, 03032009

Indicaciones de seguridad

Sólo para electricistas profesionales debidamente cualificados. Estas instrucciones de instalación están dirigidas exclusivamente a electricistas profesionales reconocidos que estén perfectamente familiarizados con los estándares de seguridad de la electrónica y de la técnica de automatización. La proyección, la instalación, la puesta en servicio, el mantenimiento y el control de los dispositivos tienen que ser llevados a cabo exclusivamente por electricistas profesionales reconocidos. Las manipulaciones en el hardware o en el software de nuestros productos que no estén descritas en estas instrucciones de instalación o en otros manuales, pueden ser realizadas únicamente por nuestros especialistas.

Empleo reglamentario

Los terminales de operador de la serie GOT1000 (GT1020 y GT1030) están destinados exclusivamente a las aplicaciones específicas descritas de manera explícita en el presente manual o en otros manuales. Hay que atenerse a las condiciones de operación indicadas en los manuales. Los productos han sido desarrollados, fabricados, controlados y documentados en conformidad con las normas de seguridad pertinentes. Las manipulaciones en el hardware o en el software por parte de personas no cualificadas, así como la no observancia de las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones de instalación o colocadas en el producto, pueden tener como consecuencia graves daños personales y materiales. En combinación con los controladores lógicos programables de la familia FX de MELSEC sólo se permite el empleo de los dispositivos adicionales o de ampliación recomendados por MITSUBISHI ELECTRIC. Todo empleo o aplicación distinta o más amplia del indicado se considerará como no reglamentario.

Normas relevantes para la seguridad

Al realizar trabajos de proyección, instalación, puesta en servicio, mantenimiento y control de los dispositivos, hay que observar las normas de seguridad y de prevención de accidentes vigentes para la aplicación específica. En estas instrucciones de instalación hay una serie de indicaciones importantes para el manejo seguro y adecuado del dispositivo. A continuación se recoge el significado de cada una de las indicaciones:



PELIGRO

Advierte de un peligro para el usuario
La no observación de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia un peligro para la vida o la salud del usuario.



ATENCIÓN


Advierte de un peligro para el dispositivo u otros aparatos
La no observación de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia graves daños en el dispositivo o en otros bienes materiales.

Otras informaciones

Puede obtenerse gratuitamente vía Internet (www.mitsubishi-automation.com) más información acerca de los terminales de operador de la serie GOT1000 y de la herramienta de configuración GT Designer2.

Para cualquier pregunta relativa a la instalación, configuración o funcionamiento de los terminales de operador de la serie GOT1000 descritos en el presente manual, póngase en contacto con la delegación comercial o departamento competentes.


Dimensiones y denominación de los componentes



Nº.	Descripción
①	Display
②	Adaptador de fijación con tornillo de fijación
③	Interface RS-232 (para conexión a PC)
④	Compartimento de baterías (sólo en el GT1030)
⑤	Bornes de alimentación eléctrica (no en el GT1020-LBL o en el GT1030-LBLW)
⑥	Interface RS-232/RS-422 (en función del modelo de GOT, utilizado para la conexión a un PLC)

GOT	Dimensiones [mm]				
	a	b	c	d	e
GT1020	80 o más	113	74	27	23
GT1030		145	76	29,5	25

Abertura en panel de mando



Distancias a otros dispositivos

A la hora de fijar el GOT, mantenga una distancia de al menos 50 mm entre los lados del GOT (hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha) y otros dispositivos. Si no existen interferencias radiales o equipos que generen calor cercanos, estas distancias pueden reducirse hasta 20 mm. Sin embargo, en todo caso, debe mantenerse una distancia de al menos 50 mm a los lados del GOT que dispone de la regleta de bornes para las interfaces RS-232 o RS-422. Observe que en el panel posterior del GOT se requiere un espacio de 80 mm para conectar el cable RS-232 para conexión al PC.

Instalación y cableado



PELIGRO

- Desconecte la alimentación eléctrica del terminal de operador antes de iniciar los trabajos de instalación o el cableado.
- Cuando falla la comunicación entre el terminal de operador y el PLC, es imposible pulsar teclas o maniobrar dispositivos desde el terminal de operador. Por tanto, el accionamiento de pulsadores de parada de emergencia y de otros dispositivos de seguridad no debe controlarse desde terminales de operador a través del PLC.




ATENCIÓN

- No desensamble o modifique el equipo. Si lo hace, puede provocar fallos, anomalías funcionales, sufrir lesiones físicas o provocar un incendio.
- Utilice el GOT en un entorno que cumpla las especificaciones generales descritas en el presente manual. No instale el terminal de operador en un entorno con fuerte peligro de explosión, campos magnéticos potentes, radiación solar directa o variaciones bruscas e importantes de la temperatura.
- Nunca permita que penetren líquidos, limaduras metálicas o desechos de cableado a cualquiera de las aberturas del terminal de operador. Esto puede provocar cortocircuitos o incendios.


Montaje

Un GOT ha sido concebido para ser instalado en la puerta de un armario de control o dentro de un panel de control.




① Abra en el panel un hueco de las dimensiones mostradas a la izquierda. Observe que el GOT puede montarse también verticalmente.

- ② Monte la empaquetadura en la acanaladura prevista al efecto en el panel posterior del GOT.



- ③ Inserte el GOT desde el frontal del panel o armario de control en la abertura practicada.




- ④ Inserte los ganchos de los adaptadores de fijación (suministrados) en los agujeros de fijación del módulo GOT.



- ⑤ Deslicese los adaptadores de fijación al extremo posterior.



- ⑥ Deslícelos hacia la izquierda para bloquearlos en la posición deseada. Utilice todos los adaptadores de fijación suministrados y apriete los tornillos de fijación a un par de 0,2 hasta 0,25 Nm.



Tras la fijación, retire la película protectora del display del terminal de operador.

Collegamento alla tensione di alimentazione



ATENCIÓN

- No tienda las líneas de señales en las proximidades de líneas de red o de alta tensión o de líneas con tensión de trabajo. La distancia mínima con respecto a ese tipo de líneas tiene que ser de 100 mm. Si no se tiene en cuenta este punto pueden producirse fallos y disfunciones.
- Al conectar la tensión de alimentación, confirme la tensión nominal y la polaridad. Si no lo hace, podrían producirse fallos o incendios.

Líneas utilizables y momentos de apriete de los tornillos

Conecte la alimentación eléctrica a los bornes de alimentación situados en el panel posterior del GOT. Utilice conductores de alimentación eléctrica de la sección especificada para impedir la caída de la tensión y apriete firmemente los tornillos de los bornes a un par de 0,22 hasta 0,25 Nm.

Nº de conductores por borne	Sección de los conductores		
	Conductor rígido	Conductor flexible	Ferrulas con manguito aislante de plástico
1	0,14 hasta 1,5 mm ²	0,14 hasta 1,0 mm ²	0,25 hasta 0,5 mm ²
2	0,14 hasta 0,5 mm ²	0,14 hasta 0,2 mm ²	—
Conductor de puesta a tierra	1,5 mm ²	1,0 mm ²	0,5 mm ²


- Conexión directa del conductor

En los cables flexibles, pele la cubierta del cable y torsione los distintos hilos antes de conectar el cable. No suelde los extremos finales del cable pelado. Antes de conectar un conductor rígido, basta con pelar la cubierta del mismo.



- Utilización de ferrulas con manguito aislante de plástico


Si se emplean terminales de cable aisladas, sus medidas tienen que corresponderse con las de la figura siguiente.



Conductor de puesta a tierra

Asegúrese de poner a tierra el borne de masa FG del GOT. La sección del conductor de puesta a tierra se indica en la tabla superior.

- La resistencia de tierra puesta puede ser de 100 h como máximo.
- El punto de puesta a tierra debe elegirse próximo al GOT. Mantenga los conductores de puesta a tierra lo más cortos posibles.
- Para obtener resultados óptimos, la puesta a tierra debe ser independiente. Si no se realiza una puesta a tierra independiente, ejecute la "puesta a tierra compartida" que se muestra en la figura siguiente.



Conexión a un autómata programmable

Los terminales gráficos de operador GT1020 y GT1030 pueden conectarse no sólo a PLCs de Mitsubishi Electric, sino también a PLCs de terceros y a otros dispositivos. Para obtener más información, consulte el Manual de Conexión para la serie GOT1000.

Панели оператора GOT1000

Интерфейсы человек-машина Руководство по установке панелей GT1020/GT1030

Кат.№: 218285 RUS, Версия A, 03032009

Указания по безопасности

Только для квалифицированных специалистов

Данное руководство по установке адресовано исключительно квалифицированным специалистам, получившим соответствующее образование и знающим стандарты безопасности в области электротехники и техники автоматизации. Проектировать, устанавливать, вводить в эксплуатацию, обслуживать и проверять аппаратуру разрешается только квалифицированному электрику, получившему соответствующее образование. Вмешательства в аппаратуру и программное обеспечение нашей продукции, не описанные в этом или иных руководствах, разрешены только нашим специалистам.

Использование по назначению

Панели оператора серии GOT1000 (GT1020 и GT1030) предназначены только для тех областей применения, которые описаны в данном руководстве по установке или в других руководствах. Обращайте внимание на соблюдение общих условий эксплуатации, указанных в руководствах. Продукция разработана, изготовлена, проверена и задокументирована с соблюдением норм безопасности. Неквалифицированные вмешательства в аппаратуру или программное обеспечение, либо несоблюдение предупреждений, содержащихся в этом руководстве или нанесенных на саму аппаратуру, могут привести к серьезным травмам или материальному ущербу. В сочетании с программируемыми контроллерами MELSEC семейства FX разрешается использовать только дополнительные или расширительные приборы, рекомендуемые фирмой MITSUBISHI ELECTRIC. Любое иное использование, выходящие за рамки указанного, считается использованием не по назначению.

Предписания, относящиеся к безопасности

При проектировании, установке, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и проверке аппаратуры должны соблюдаться предписания по технике безопасности и охране труда, относящиеся к специальному случаю применения.

В этом руководстве содержатся указания, важные для правильного и безопасного обращения с прибором. Отдельные указания имеют следующее значение:



ОПАСНО

**Предупреждение об опасности для пользователя.
Несоблюдение указанных мер предосторожности
может создать угрозу для жизни или здоровья
пользователя.**



ВНИМАНИЕ


**Предупреждение об опасности для аппаратуры.
Несоблюдение указанных мер предосторожности
может привести к серьезным повреждениям аппара-
туры или иного имущества.**

Дополнительная информация

Дополнительную информацию о панелях оператора серии GOT1000 и средстве конфигурирования GT Designer2 можно бесплатно получить через интернет (www.mitsubishi-automation.ru).

Если возникнут вопросы по установке, конфигурированию и эксплуатации панелей оператора, обратитесь в ваше региональное торговое представительство или К вашему региональному торговому партнеру.


Размеры и элементы управления



№	Описание
1	Экран
2	Крепежный зажим с винтом
3	Интерфейс RS-232 (для подключения к ПК)
4	Батарейный отсек (только GT1030 only)
5	Клеммы подключения питания (кроме GT1020-LBL и -LBLW)
6	Интерфейс RS-232/RS-422 (в зависимости от типа панели, предназначен для подключения к ПЛК)

Панель оператора	Размеры [мм]				
	a	b	c	d	e
GT1020	80 и больше	113	74	27	23
GT1030		145	76	29,5	25

Проём под панель



Для установки крепежных зажимов требуется свободное пространство не менее 13 мм вдоль длинной стороны панели оператора.

Расстояние до других устройств

При установке расстояние сверху, снизу, справа и слева от панели до других устройств должно быть не менее 50 мм. Если рядом отсутствует помехозащищающее и тепловыделяющее оборудование, данное расстояние можно сократить до 20 мм. Однако в любом случае расстояние от той стороны панели, где находится клеммная колодка RS-232 или RS-422, должно быть не менее 50 мм. Следует также учитывать, что для подключения соединительного кабеля RS-232 от ПК с обратной стороны панели требуется свободное пространство 80 мм.

Установка и выполнение проводки



ОПАСНО

- Перед монтажом и выполнением электропроводки отключите питание панели оператора.
- В случае сбоя связи между панелью оператора и ПЛК управление устройствами с панели становится невозможным. Поэтому контроллер не должен применяться для управления аварийным остановом и прочими функциями безопасности.



ВНИМАНИЕ

- Не разбирайте и не модифицируйте устройство. Это может привести к отказу, неисправности, травме или пожару.
- Эксплуатируйте панель оператора только в окружающих условиях, указанных в данном руководстве. Панель оператора нельзя устанавливать в условиях повышенной взрывоопасности, воздействия сильных электромагнитных полей, прямого солнечного света и резких, значительных колебаний температуры.
- Не допускайте попадания внутрь панели жидкостей, металлических опилок и обрезков проводов. Это может вызвать короткое замыкание и пожар.

Монтаж

Панель оператора предназначена для установки в проём на шкафу или панели управления.



Если температура внутри шкафа или панели управления составляет 40–55 °C (для горизонтальной установки) или 40–50 °C (для вертикальной установки), угол монтажа должен быть в диапазоне 60°–105°.

- Просверлите отверстие в панели по размерам, указанным слева. Обратите внимание, что панель оператора можно также устанавливать вертикально.
- Вставьте уплотнитель в канавку уплотнитель



- Вставьте панель оператора в проём на лицевой стороне панели или шкафа управления.



После установки снимите с экрана панели защитную пленку.

Подключение питания



ВНИМАНИЕ

- Не прокладывайте сигнальные провода вблизи сетевых или высоковольтных линий либо проводки, подводящей силовое напряжение. Минимальное расстояние от этой проводки равно 100 мм. Несоблюдение этого требования может привести к неисправностям и неправильному функционированию.
- При подключении питания соблюдайте требования по номинальному напряжению и полярности. Несоблюдение данных требований может привести к пожару или отказу.

Применимая проводка и моменты затяжки винтов


Подключите питание к соответствующим клеммам с обратной стороны панели. Во избежание падения напряжения используйте для подключения питания провода указанного сечения. Надёжно затяните винтовые клеммы моментом 0,22–0,25 Нм.

Кол-во проводов на клемму	Сечение провода		
	Одножильный провод	Многожильный провод	Наконечники с пластиковыми трубками
1	0,14 – 1,5 мм ²	0,14 – 1,0 мм ²	0,25 – 0,5 мм ²
2	0,14 – 0,5 мм ²	0,14 – 0,2 мм ²	—
Заземляющий провод	1,5 мм ²	1,0 мм ²	0,5 мм ²

Прямое подключение провода




- Использование наконечников с пластиковыми трубками
Если используются изолированные гильзы для оконцевания жил, то их размеры должны соответствовать размерам на следующем изображении.



Заземляющий провод

Подключите заземляющий провод к клемме заземления на панели оператора. Сечение заземляющего провода указано в таблице выше.

- Сопротивление заземления не должно превышать 100 Ω.
- Контакт заземления должен быть расположен как можно ближе к панели оператора. Заземляющие провода должны быть как можно короче.
- Лучше всего выполнить независимое заземление. Если независимое заземление невозможно, выполните распределенное заземление, как показано следующей схеме.



Подключение к системе управления

Панели оператора GT1020 и GT1030 можно подключать не только к ПЛК фирмы Mitsubishi Electric, но и к контроллерам других производителей, а также к другим устройствам. Дополнительная информация приведена в руководстве по интеграции панелей серии GOT1000.

Bedieningsapparatuur van de GOT1000-serie

Mens-machine-interface

Installatiehandleiding voor GT1020 en GT1030

Art. Nr.: 218285 NL, versie A, 12082010

Veiligheidsrichtlijnen

Alleen voor gekwalificeerde elektromonteurs

Diese installatiehandleiding richt zich uitsluitend op elektromonteurs met een erkende opleiding, die vertrouwd zijn met de veiligheidsnormen binnen de elektro- en automatiseringstechniek. Installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en controle van de apparaten mogen alleen worden uitgevoerd door elektromonteur met een erkende opleiding. Ingrep in de hard- en software van onze producten, voor zover deze niet worden beschreven in deze installatiehandleiding of andere handboeken, mogen alleen worden uitgevoerd door onze vakmensen.

Juist gebruik

De grafische bedieningsapparatuur van de GOT1000-serie (GT1020 en GT1030) is alleen bedoeld voor die toepassingen die worden beschreven in de onderhavige installatiehandleiding of andere handboeken. Let erop dat de in de handboeken aangegeven algemene bedrijfsvooraarden in acht worden genomen. De producten zijn ontwikkeld, vervaardigd, gecontroleerd en gedocumenteerd met inachtneming van de veiligheidsnormen. Ongekwalificeerde ingrep in de hard- of software, resp. het niet in acht nemen van de in deze installatiehandleiding aangegeven of op het product aangebrachte waarschuwingen, kunnen ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken. Er mogen alleen door MITSUBISHI ELECTRIC aanbevolen extra resp. uitbreidingsapparaten worden gebruikt. Elk ander daar buiten vallend gebruik geldt als onjuist.

Veiligheidsrelevante voorschriften

Bij de installatie, inbedrijfstelling, het onderhoud en de controle van de apparaten moeten de voor de specifieke toepassing geldende veiligheids- en ong-evalenpreventievoorschriften in acht worden genomen.

In deze installatiehandleiding staan aanwijzingen die belangrijk zijn voor het juist en veilig omgaan met het apparaat. De afzonderlijke aanwijzingen hebben de volgende betekenis:



GEVAAR:

Waarschuwing voor het in gevaar brengen van de gebruiker. Het niet in acht nemen van de aangegeven voorzorgsmaatregel kan leiden tot een gevaar voor het leven of de gezondheid van de gebruiker.



LET OP:


Waarschuwing voor het in gevaar brengen van apparaten. Het niet in acht nemen van de aangegeven veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstige schade aan het apparaat of andere voorwerpen.

Verdere informatie

Verdere informatie over de bedieningsapparatuur van de GOT1000-serie en de programmeersoftware GT Designer wordt via het internet ter beschikking gesteld (www.mitsubishi-automation.com).

Mocht u vragen hebben over de installatie, configuratie of bediening van de bedieningsapparatuur van de GOT1000-serie, aarzel dan niet en neem contact op met uw verkoopkantoor of één van de vertegenwoordigers.

Afmetingen en benamingen




Nr. Beschrijving

- ① Display
- ② Bevestigingselement met bevestigingsbout
- ③ RS232C-interface (PC-aansluiting)
- ④ Batterijcompartment (alleen bij GT1030)
- ⑤ Aansluitingen voor voedingsspanning (niet bij GT1020-LBL en GT1020-LBLW)
- ⑥ RS232/RS422-interface (afhankelijk van het type GOT, voor aansluiting aan een PLC)

Afmetingen [mm]

GOT	a	b	c	d	e
GT1020	≥ 80	113	74	27	23
GT1030		145	76	29,5	25

Uitsnede bedieningspaneel



Afstanden tot andere apparaten

Bij de montage moet tussen de zijkanten van de GOT (boven, onder, rechts, links) en andere apparaten een afstand van tenminste 50 mm worden aangehouden. Als zich in de buurt geen storingsbronnen of apparaten bevinden die warmte afgeven, kunnen deze afstanden worden verkleind tot 20 mm. De afstand tot de zijkant van de GOT met de klemmen van de RS232- of RS422-interface moet echter altijd tenminste 50 mm bedragen. Let erop dat aan de achterkant van de GOT een vrije ruimte van 80 mm is vereist voor de aansluiting van de RS232-kabel aan de PC.

Installatie en bedrading



GEVAAR

- Schakel voor het installeren, bedraden en in- en uitbouwen van een geheugentaart de voedingsspanning van het apparaat uit.
- Let erop dat bij een storing in de communicatie tussen het bedieningsapparaat en de PLC geen bediening meer mogelijk is via het bedieningsapparaat. Om die reden mag de bediening van de NOODSTOP-knopen en andere veiligheidsvoorzieningen niet plaatsvinden via het bedieningsapparaat.




LET OP

- Open en wijzig het apparaat niet. Dit kan leiden tot defecten, functiestoringen, letsel of brand.
- Gebruik de GOT alleen in een omgeving, waarin de in deze installatiehandleiding aangegeven omgevingsvooraarden in acht worden genomen. Installeer de bedieningsapparatuur niet in een omgeving, waarin kans op explosie bestaat of waarin de apparatuur wordt blootgesteld aan sterke magnetische velden, direct zonlicht of grote en plotselinge temperatuurschommelingen.
- Er mogen geen vloeistoffen, boorspanders of draadresten door de openingen de bedieningsapparatuur binnendringen. Dit zou kortsluiting en daardoor brand kunnen veroorzaken.

Montage

De GOT's zijn bedoeld voor montage in een schakelkast of een bedieningspaneel.




Als de temperatuur in de schakelkast of het bedieningspaneel 40 tot 55 °C (horizontale uitlijning) of 40 tot 50 °C (verticale uitlijning) bedraagt, moet de GOT onder een hoek van 60° tot 105° worden gemonteerd.

- ① Maak een uitsnede met de bij "Uitsnede bedieningspaneel" aangegeven maten. Let erop dat de GOT ook verticaal kan worden gemonteerd.
- ② Plaats de afdichting in de glet. Afdichting aan de achterkant van de GOT.



- ③ Plaats het bedieningsapparaat vanaf de voorzijde van de schakelkast in de uitsparing.



- ④ Haak de meegeleverde bevestigingselementen in de spleuven aan de zijkant van de GOT.

- ⑤ Schuif de bevestigingselementen helemaal naar achteren.

- ⑥ Schuif daarna de elementen naar links om deze te vergrendelen. Gebruik alle vier bevestigingselementen en draai de bouten aan met een moment van 0,2 tot 0,25 Nm.

Verwijder na de montage de beschermfolie van het display.

Aansluiten van de voedingsspanning



LET OP

- Leg signalkabels niet in de buurt van stroom- of hoogspanningskabels of kabels die een lastspanning voeren. De minimale afstand tot deze kabels bedraagt 100 mm. Als dit niet in acht wordt genomen, kunnen functiestoringen optreden.
- Let bij het aansluiten van de voedingsspanning op de hoogte en de polariteit van de spanning. Als hier niet op wordt gelet, kunnen defecten of brand ontstaan.


Te gebruiken draden en aanhaalmomenten van de bouten

De voedingsspanning wordt op de klemmen aan de achterkant van de GOT aangesloten. Gebruik draden met de onderstaand aangegeven diameter om het spanningsverlies te verkleinen. Draai de bouten van de klemmen aan met een moment van 0,22 tot 0,25 Nm.

Aantal draden per klem	Draaddiameter		
	Stijve draden	Flexibele draden	Met geïsoleerde adereindhuls
1	0,14 - 1,5 mm	0,14 - 1,0 mm	0,25 - 0,5 mm
2	0,14 - 0,5 mm	0,14 - 0,2 mm	—
Aarding	1,5 mm	1,0 mm	0,5 mm


- Directe aansluiting van de draden

Bij flexibele draden verwijdert u de isolatie en twist de afzonderlijke draden. De uiteinden mogen niet worden vertakt. Stijve draden worden vóór de aansluiting alleen gestript.



- Gebruik van geïsoleerde adereindhulzen


Als geïsoleerde adereindhulzen worden gebruikt, moeten de afmetingen hiervan overeenkomen met de afmetingen in de volgende afbeelding.



Aarding

Aard de GOT via de FG-aansluiting. De afmeting van de aarddraad is aangegeven in de bovenstaande tabel.

- De aardingsweerstand mag max. 100 Ω bedragen.
- Het aansluitpunt dient dicht mogelijk bij de GOT te liggen. De draden voor de aarding dienen zo kort als mogelijk te zijn.
- De GOT dient indien mogelijk onafhankelijk van anderen apparaten te worden geaard. Mocht een onafhankelijke aarding niet mogelijk zijn, dient een gezamenlijke aarding overeenkomstig het middelste voorbeeld in de volgende afbeelding te worden uitgevoerd.



Aansluiten op een besturing

De grafische bedieningsapparaten GT1020 en GT1030 kunnen niet alleen aan de PLC's van Mitsubishi Electric worden aangesloten, maar ook aan externe fabrikanten en andere apparaten. Zie voor meer informatie de bedieningshandleiding van de GOT1000-serie "Connection manual for the GOT1000-series".

GOT1000 Serisi Operatör Terminaleri

Operatör Panelleri

GT1020 ve GT1030 için Kurulum Kılavuzu

Ürün Kodu: 218285 TR, Sürüm A, 12082010

Güvenlik Bilgileri

Yalnızca uzman personel için

Bu kılavuz yalnızca uygun eğitimi almış, otomasyon teknolojisinin güvenlik standartlarından tam olarak haberdar olan elektrik teknisyenleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bahsi geçen donanımla ilgili sistem tasarımları, kurulum, bakım, servis ve test işlemleri de dahil olmak üzere tüm çalışmalar yalnızca yürürlükteki otomasyon teknolojisi güvenlik standartları ve yönetmeliğleri hakkında eksiksiz bilgi sahibi olan, onaylanmış uzmanlık sahibi eğitilmiş teknisyenler tarafından gerçekleştirilebilir.

Ekipmanın uygun biçimde kullanılması

GOT1000 serisi operatör terminalleri (GT1020 ve GT1030), yalnızca bu kılavuzda ve diğer kılavuzlarda belirtilen tüm kurulum ve çalışma uygulamaları için tasarlanmıştır. Lütfen bu kılavuzda belirtilen tüm kurulum ve çalışma uygulamalarına uygun biçimde tasarlanmıştır, üretilmiş, test edilmiş ve belgelendirilmiştir. Donanım veya yazılım ya da başka ürünlerin zarar görmesine neden olabilir. Yalnızca MITSUBISHI ELECTRIC tarafından onaylanan aksesuarlar veya çevre birimleri kullanılabilir. Başka kullanım şekilleri veya başka ürün uygulamaları uygunsuz olarak değerlendirilir.

İlgili güvenlik yönetmelikleri

Bu ürünün sistem tasarımları, kurulum, ayarlama, bakım, servis ve test işlemleri, özel uygulamalarla ilgili tüm güvenlik ve kaza önleme yönetmeliklerine, uymalıdır. Bu kılavuzda geçen, ürünlerin uygun ve güvenli kullanımı için önemli olan özel uyarılar aşağıda açık biçimde tanımlanmıştır:



TEHLIKE:

Kişisel sağlık ve yaralanma uyarısı. Burada açıklanan önlemlerin alınmaması kullanıcıının ölüm yada sağlığını ciddi zarar verebilecek tehlikeli durumlara neden olabilir.



UYARI:


Ekipman veya ürün hasarı uyarısı. Burada açıklanan önlemlerin alınmaması ekipmana ciddi hasar verebilir veya başka mal zararlarına neden olabilir.

Diğer Bilgiler

GOT1000 serisi operatör terminalleri ve programlama yazılımı GT Designer hakkında daha fazla bilgi ücretsiz olarak internet üzerinden bulunabilir (www.mitsubishi-automation.com).

Bu kılavuzda bahsi geçen ekipmanın programlanması veya çalıştırılması ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen ilgili satış bürosu veya bölümüm ile irtibat kurun.

Boyutlar ve parça isimleri




Kodu Açıklama

Kodu	Açıklama
①	Ekrان
②	Montaj vidası ile montaj bağlantı elemanı
③	RS-232 arabirim (PC bağlantıları için)
④	Pil bölmesi (Yalnızca GT1030 için)
⑤	Güç kaynağı terminali (GT1020-LBL ve -LBLW için değil)
⑥	RS-232/RS-422 arabirim (GOT'un tipine bağlı olarak, PLC'ye bağlantı için kullanılır)

GOT	Boyutlar [mm]				
	a	b	c	d	e
GT1020	≥ 80	113	74	27	23
GT1030		145	76	29,5	25

Panel Kesiti



Diğer cihazlarla arasındaki mesafe

Lütfen GOT'un montajında, diğer cihazlardan GOT'un üst, alt, sol ve sağ kenarlarını en az 50 mm aralıklarla bırakın. Eğer yakınında gürültü yayan ya da ısı üretken bir ekipman yoksa bu aralıklar 20 mm'ye indirilebilir. Tüm durumlarda GOT ile RS-232 ve RS-422 terminal bloğu arasındaki uzaklık en az 50 mm olmalıdır. Lütfen RS-232 PC bağlantı kablosunun takılması için GOT'un arkasında 80 mm'lik bir boşluğun gerekliliğini dikkate alın.

Kurulum ve Kablo Bağlantısı



TEHLIKE

- Sinyal kablolarını ana devreye, yüksek gerilim güç kablolarına veya yük kablolarının yakınına döşemeinyin. Aksi takdirde parazit veya anlık gerilim dalgalarının meydana gelebilir. Kablo döşerken 100 mm'ın üzerinde güvenli bir mesafe bırakın.
- Operatör terminali ve PLC arasındaki haberleşme kesilirse, tuşlar veya cihazlar operatör terminali ile çalışmaz. Bu nedenle, acil durumda durdurma ve diğer güvenlik fonksiyonları PLC aracılığıyla kontrol edilmemelidir.




UYARI


- Üniteyi parçalarına ayırmayın veya değiştirmezin. Bunun yapılması hataya, arızaya, yaralanmaya ve yanına neden olur.
- GOT'u bu kılavuzda açıklanan genel özliliklerde uygun ortamlarda kullanın. Operatör terminalini yüksek patlama riski olan, güçlü manyetik alanlar içeren, doğrudan güneş ışığına maruz kalan ortamlarda kullanmayın.
- Siviların, metal tozlarının veya kablo artıklarının operatör terminalindeki herhangi bir açılıktan girmesine asla izin vermeyin. Bunun yapılması, kısa devre ve yanına neden olabilir.

Montaj


GOT, kontrol paneline veya kontrol kabininin kapağına takılmak üzere tasarlanmıştır.




- Panoda, solda gösterilen boyutlarda bir delik hazırlayın. Lütfen GOT'un aynı zamanda dikey olarak monte edilebileğini dikkate alın.
- GOT'un arka paneli üzerindeki conta takma oluğuna conta takayı takın.



- GOT'u, panonun veya kontrol kabininin önünden kesitin içerişine takın.



- Montaj bağlantı elemanının (birlikte verilmiş) kancasını GOT'un ünite sabitleme delijine takın ve GOT sabitlenene kadar vidayı sıkın.
- Montaj bağlantı elemanlarını arka uca kaydırarak geçirin.
- Elemanları yerine kilitlemek için sola kaydırın.



Montajdan sonra, koruyucu filmi operatör terminalinin ekranından çıkarın.

Besleme Kablo Bağlantısı



UYARI

- Sinyal kablolarını ana devreye, yüksek gerilim güç kablolarına veya yük kablolarının yakınına döşemeinyin. Aksi takdirde parazit veya anlık gerilim dalgalarının meydana gelebilir. Kablo döşerken 100 mm'ın üzerinde güvenli bir mesafe bırakın.
- Beslemeyi bağlarken lütfen nominal gerilim ve polaritenin doğru olduğunu doğrulayın. Bunun yapılmaması yanına veya arzaya neden olabilir.

Kullanılabilir kablolar ve terminal torku

Beslemeyi GOT'un arka tarafındaki güç terminalerine bağlayın. Gerilim düzümüne öncelik için belirtilen boyutta güç kaynağı kablosu kullanın ve terminal vidalarını 0,22...0,25 Nm aralığında bir torkla sıkın.


Terminal başına kablo sayısı	Kablo boyutu		
	Tek damarlı	Çok damarlı kablo	Plastik başlıklı yükseltüklü rakkor
1	0,14 - 1,5 mm	0,14 - 1,0 mm	0,25 - 0,5 mm
2	0,14 - 0,5 mm	0,14 - 0,2 mm	—
Topraklama	1,5 mm	1,0 mm	0,5 mm

- Kablonun doğrudan bağlanması

Çok damarlı kabloların dış korumasını soyun ve kablo damarlarını burduran sonra bağlantı gerçekeleştirin. Kablo ucunu lehimlemeyin. Tek damarlı kablolarla bağlantidan önce kabloların dış korumasını soyun.

- Plastik başlıklı yükseltüklü rakkorların kullanılması


Doğru boyutta yükseltüklü rakkor seçmek için aşağıdaki çizime başvurun.



Topraklama

GOT'un FG terminalini toprakladıınızdan emin olun. Topraklama kablosu için boyut yukarıdaki tabloda verilmiştir.

- Topraklama direnci 100 Ω.
- Topraklama noktası GOT'a yakın olmalıdır. Topraklama kablolarnı mümkün olduğunda kısa tutun.
- En iyi sonuç için ayrı topraklama yapılmalıdır. Aynı topraklama yapılmadığında, aşağıdaki şekilde "paylaşımı topraklama" yapın.



Kontrol sistemine bağlantı

GOT1020 ve GT1030 operatör panelleri yalnızca Mitsubishi Electric PLC'lerine değil aynı zamanda üçüncü kısım üreticilerin PLC'lerine ve diğer cihaza da bağlanabilir. Daha fazla bilgi için, lütfen GOT1000 serisinin Bağlantı Kılavuzuna bakın.



Terminale operatorskie serii GOT1000

Interfejsy Człowiek-Maszyna

Instrukcja instalacji terminali GOT1020/GT1030

Nr art.: 218285 PL, Wersja A, 04012011

Informacje związane z bezpieczeństwem

Tylko dla wykwalifikowanego personelu

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych techników elektryków, którzy doskonale znają wszystkie standardy bezpieczeństwa i regulacje właściwe dla technologii związanej z automatyzacją. Cała praca wykonywana z opisanym sprzętem, włącznie z projektem systemu, instalacją, konfiguracją, konservacją, serwisem i testowaniem wyposażenia, może być wykonywana wyłącznie przez wyszkolonych techników elektryków posiadających stosowne kwalifikacje, którzy doskonale znają wszystkie standardy bezpieczeństwa i regulacje, właściwe dla technologii związanej z automatyzacją.

Właściwe wykorzystanie sprzętu

Terminalne operatorskie serii GOT1000 (GT1020 i GT1030) przeznaczone są tylko do określonych zastosowań, wyróżnie opisanych w niniejszej instrukcji lub innych podręcznikach. Prosimy o uważne przestrzeganie wszystkich parametrów instalacyjnych i eksploatacyjnych, wymienionych w tej instrukcji. Wszystkie produkty zostały zaprojektowane, wyprowadzone, przetestowane i udokumentowane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Każda modyfikacja sprzętu lub oprogramowania, albo ignorowanie podanych w tej instrukcji, lub wydrukowanych na produkcie ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem, może spowodować obrażenia osób albo uszkodzenie sprzętu czy innegoienia. Mogą być używane tylko akcesoria i sprzęt perfyeryjny, szczególnie zatwierdzone przez MITSUBISHI ELECTRIC. Każde inne wykorzystanie lub zastosowanie tych produktów, uznawane jest za niewłaściwe.

Stosowne regulacje bezpieczeństwa

Przy projektowaniu, instalowaniu i konfiguracji systemu, obsłudze, serwisowaniu i testowaniu produktów, należy przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom, właściwym dla konkretnego zastosowania.

Występujące w niniejszej instrukcji specjalne ostrzeżenia, które są ważne dla właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów, zostały wyróżnione w następujący sposób:



NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Ostrzeżenia dotyczące zdrowia i obrażeń personelu.
Nieprzestrzeganie środków ostrożności opisanych w niniejszej instrukcji, może doprowadzić do poważnych obrażeń i utraty zdrowia.




UWAGA:
Ostrzeżenia dotyczące uszkodzenia sprzętu iienia.
Nieprzestrzeganie środków ostrożności opisanych w niniejszej instrukcji, może spowodować poważne uszkodzenie sprzętu lub innej własności.

Dodatkowa informacja

Więcej informacji na temat terminali operatorskich serii GOT1000 oraz programu narzędziowego GT Designer2, dostępnych jest bezpłatnie poprzez Internet (www.mitsubishi-automation.pl).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z instalacją, konfiguracją lub obsługą sprzętu opisanego w tej instrukcji, prosimy o kontakt z właściwym biurem handlowym lub oddziałem.


Wymiary i nazwy i funkcje części składowych



Nr	Opis
①	Ekrany wyświetlacza
②	Element mocujący ze śrubami montażowymi
③	Interfejs RS-232 do połączenia z PC
④	Schowek na baterię (tylko GT1030)
⑤	Zaciski do połączenia zasilania (nie dotyczy GT1020-LBL oraz -LBLW)
⑥	Interfejs RS-232/RS-422 (zależnie od typu GOT-a, używany do połączenia z PLC)

GOT	Wymiary [mm]				
	a	b	c	d	e
GT1020	80 lub wielej	113	74	27	23
GT1030		145	76	29,5	25

Wycięcie pod panel



Odgległość do innych elementów

Montując terminal GOT, należy pomiędzy pozostałymi urządzeniami a górnym, dolnym, lewym i prawym bokiem GOT-a zachować minimum 50 mm odstęp. Jeśli w pobliżu nie ma urządzeń emitujących zakłócenia lub wytwarzających ciepło, dystans ten można zmniejszyć do 20 mm. Jednak we wszystkich przypadkach odległość od boku GOT-a zawierającego listwę zaciskową RS-232 lub RS-422 musi wynosić przynajmniej 50 mm. Należy zwrócić uwagę, że z tyłu GOT-a wymagany jest 80 mm odstęp, niezbędny do podłączenia kabla RS-232 łączącego terminal operatorski z komputerem PC.

Instalacja i okablowanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Przed rozpoczęciem prac montażowych lub wykonaniem instalacji elektrycznej oraz przed zamontowaniem lub wyjęciem kart pamięci, należy wyłączyć zasilanie terminala GOT-a.
- Gdy zawiedzie komunikacja pomiędzy terminaliem operatorskim i PLC, nie jest możliwa obsługa przycisków lub urządzeń poprzez terminal operatorski. Dlatego poprzez PLC nie wolno sterować stopem awaryjnym i innymi funkcjami, związanymi z bezpieczeństwem.



UWAGA

- Nie rozmontowywać lub nie modyfikować urządzenia. Takie poczynania mogą spowodować awarię, wadliwe działanie, uszkodzenie lub pożar.
- Terminala GOT należy używać w takich warunkach otoczenia, które spełniają ogólnie wymagania techniczne opisane w niniejszej instrukcji. Nie montować terminala operatorskiego w środowisku o dużym stopniu zagrożenia wybuchem, w obszarze silnych pól magnetycznych, nie narzucać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub na wpływ dużych i nagłych zmian temperatury.
- Nie wolno dopuszczać, aby do terminala operatorskiego dostawała się ciecz, jakimkolwiek metalowej opakówce lub resztki przewodów. Może to spowodować zwarcie obwodów i pożar.

Podłączenie napięcia zasilającego



UWAGA

- Nie układać kabli sygnalowych blisko obwodów sieci zasilającej, linii zasilających wysokiego napięcia lub linii łączących z obciążeniem. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się skutki zakłóceń lub przepięć. Wykonując instalację elektryczną, należy od powyższych obwodów utrzymać bezpieczną odległość, większą niż 100 mm.
- Pri podłączaniu zasilania należy potwierdzić znamionową wartość napięcia i jego biegunaowość. Nie postępując tak można wywołać pożar lub spowodować usterkę.


Odpowiednie przewody i moment dokręcania zacisków

Napięcie zasilające należy podłączyć do zacisków zasilania, znajdujących się na tylny płycie GOT-a. Aby nie dopuścić do spadku napięcia należy użyć przewodów zasilających o określonym przekroju, a śruby zaciskowe przykręcać pewnie z momentem 0,22 do 0,25 Nm.

Liczba przewodów na zacisk	Przekrój przewodu		
	Drut	Linka	Izolowana końcowa tulejkowa
1	0,14 do 1,5 mm	0,14 do 1,0 mm	0,25 do 0,5 mm
2	0,14 do 0,5 mm	0,14 do 0,2 mm	—
Uziemianie	1,5 mm	1,0 mm	0,5 mm


Montowanie

Terminal GOT jest przeznaczony do zainstalowania w drzwiach szafki sterującej lub w panelu sterowniczym.




Jeśli temperatura wewnętrzna szafki sterującej lub panela sterowniczego wynosi 40 do 55 °C (montaż poziomy) lub 40 do 50 °C (montaż pionowy), kąt zamocowania powinien zawierać się w przedziale od 60° do 105°.


- W panelu przygotować otwór o wymiarach pokazanych z lewej strony. Należy zauważyć, że GOT może być zamontowany również pionowo.
- Do rowka montażowego, usytuowanego z tyłu płyty czolowej GOT wprowadzić uszczelkę.



- Wstawić GOT-a do wyciętego otworu od przedniej strony panelu lub szafki sterowniczej.



- Zaczepy, znajdujące się na dostarczonych elementach mocujących, wstawić do otworów montażowych GOT-a.



- Wsunąć elementy mocujące do końca (do tyłu).


- W celu zablokowania elementów w miejscu, przesunąć je w lewo. Należy zastosować wszystkie cztery dostarczone elementy mocujące, a śruby mocujące dokręcać z momentem 0,2 do 0,25 Nm.

- Pozamocowaniu usunąć z wyświetlacz terminala folię zabezpieczającą.

Uziemianie

Koniecznie uziemić zacisk FG terminala GOT. W powyższej tabeli podano przekrój przewodu uziemiającego.

- Oporność uziemienia powinna wynosić 100 Ω lub mniejszej.
- Punkt uziemiający powinien być umieszczony blisko GOT-a. Przewody uziemiające powinny być tak krótkie, jak to jest możliwe.
- Chcąc uzyskać lepszy skutek, należy wykonać niezależne uziemienie. Jeśli nie wykonano niezależnego uziemienia, należy wykonać uziemienie dziane, jak na następnym rysunku.



Połączenie z systemem sterującym

Panele operatorskie GT1020 i GT1030 mogą być podłączone nie tylko do sterowników PLC Mitsubishi Electric, ale również do PLC innych producentów oraz do innych urządzeń. Po dodatkowe informacje odsyłamy do Instrukcji podłączania serii GOT1000.

Operátorské panely série GOT 1000

Rozhraní člověk-stroj

Návod k instalaci panelů GT1020 a GT1030

Č. výr. 218285 CZ, verze A, 04012011

Bezpečnostní pokyny

Pouze pro osoby s elektrotechnickou kvalifikací

Tento návod k instalaci je určen výhradně pro vyškolené pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou obeznámeni s bezpečnostními standardy v elektrotechnice a automatizační technice. Projektování, instalaci, uvádění do provozu, údržbu a kontroly přístrojů mohou provádět pouze vyškolení pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací. Zásahy do technického a programového vybavení našich výrobků, které nejsou popsány v tomto návodu nebo ostatních příručkách, mohou provádět pouze naši odborní pracovníci.

Vhodné použití

Grafické operátorské panely série GOT1000 (GT1020 a GT1030) jsou určeny jen pro specifické aplikace popsané v předloženém návodu k instalaci nebo v ostatních příručkách. Dodržujte všeobecné provozní podmínky uvedené v tétočtě příručkách. Popsané výrobky byly využity, vyrobeny, přezkoušeny a vyváženy dokumentem tak, aby vyhovovaly průslovným bezpečnostním normám. Neobdonné zásahy do technického nebo programového vybavení případně nedodržení varovných upozornění uvedených v této příručce nebo umístěných na přístroji může vést k těžkým škodám na zdraví a majetku. Jako doplňkové a rozšiřující přístroje se mohou používat pouze výrobky, které byly doporučeny firmou MITSUBISHI ELECTRIC. Jakékoli jiné pouzití, které není popsáno v tomto návodu, bude považováno za nesprávné zacházení s tímto zařízením.

Bezpečnostní předpisy

Při projektování, instalaci, uvádění do provozu, údržbě a kontrole přístrojů je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy pro ochranu zdraví platné pro dané použití.

V tomto návodu k instalaci jsou upozornění, která jsou důležitá pro správné a bezpečné zacházení s tímto výrobkem, označena takto:



NEBEZPEČÍ:

Varování před ohrožením zdraví uživatele
Zanedbání uvedených preventivních opatření může vést k ohrožení života nebo zdraví uživatele.



VÝSTRAHA:


Varování před poškozením zařízení
Zanedbání uvedených preventivních opatření může vést k značným škodám na zařízení nebo na jiných věcných hodnotách.

Další informace

Další informace k operátorským panelům série GOT1000 a programovacímu prostředí GT Designer2 jsou bezplatně k dispozici na internetu (<http://www.mitsubishi-automation.cz.com>).

S vašimi dotazy k instalaci, konfiguraci a provozu operátorských panelů série GOT1000 se obracejte na příslušné prodejní místo nebo na některého z vašich distributorů.


Rozměry a obslužné prvky



Č.	Popis
①	Obrazovka
②	Upevňovací prvky s montážními šrouby
③	Rozhraní RS232C (k připojení PC)
④	Prihrádky baterie (jen u GT 1030)
⑤	Svorky pro napájecí napětí (u GT1020-LBL a GT1020-LBLW neosazený)
⑥	Rozhraní RS232/RS422 (v závislosti na typu GOT, pro připojení na PLC)

GOT	Rozměry [mm]				
	a	b	c	d	e
GT1020	≥ 80	113	74	27	23
GT1030		145	76	29,5	25

Výřez v ovládacím pultu



Odstup od ostatních přístrojů

Při montáži musí být mezi stranami panelu GOT (nahore, dole, na pravé a levé straně) a ostatními přístroji dodržen odstup alespoň 50 mm. Pokud se v blízkosti panelu neruší žádné zdroje rušení nebo přístroje vyzařující teplo, je možné tyto odstupy změnit na 20 mm. Odstup na straně panelu GOT se svorkami rozhraní RS232 nebo RS422 však musí v každém případě zůstat na 50 mm. Pamatujte také na to, že na zadní straně panelu GOT je nutné počítat s volným prostorem o velikosti 80 mm k připojení kabelu RS232 pro PC.

Instalace a kabelové propojení

NEBEZPEČÍ

- Před instalací, připojováním kabelů a také před vkládáním a vyjmáním paměťové karty vypněte napájecí napětí operátorského panelu.
- Při používání komunikace mezi operátorským panelem a jednotkou PLC již není obsluha pomocí operátorského panelu dále možná. Z tohoto důvodu nesmí ovídati novou zástrážní Central Stop a ostatních bezpečnostních zařízení probíhat přes jednotku PLC.

VÝSTRAHA

- Přístroj neotevřejte a neprovádějte v něm změny. Mohlo by to vést k závadám, chybám funkci, poraněním nebo požáru.
- Panel GOT provozujte pouze v prostředí, které vyhovuje vnějším podmínkám uvedeným v tomto návodu k instalaci. Tyto obslužné přístroje neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, v prostředí se silnými magnetickými poli nebo tam, kde by byly vystaveny přiměřenou slunečnímu záření nebo náhlým teplotním výkyvům.
- Do operátorských panelů nesmí přes otvory proniknout žádné tekutiny, otrávy z vrtání nebo zbytky drátů. To by mohlo způsobit zkrat a tím následně i požár.


Montáž

Panely GOT jsou navrženy pro montáž do dveří rozvaděče nebo do ovládacího pultu.




Pokud se v rozvaděči nebo v pultu vyskytuje teplota až 55 °C (horizontální uspořádání) nebo 40 až 50 °C (vertikální uspořádání), pak se panel GOT musí namontovat v úhlu 60° až 105°.

- Na rozvaděči připravte otvor dle obrázku vlevo. Zároveň připomínáme, že panel GOT lze instalovat také vertikálně.
- Do drážky na zadní straně panelu GOT vložte těsnění.




- Operátorský panel vložte z přední strany rozvaděče nebo pultu do výřezu.



- Dodané upevňovací prvky uchycete do postranních výřezů na panelu GOT.
- Zasuňte upevňovací prvky úplně dozadu.
- Pak je posunutí doleva aretujte. Využijte prosím všechny čtyři upevňovací prvky a přitáhněte je montážními šrouby za použití utahovacího momentu 0,2 až 0,25 Nm.

- Po montáži stáhněte z displeje ochrannou folii.



Připojení napájecího napětí

VÝSTRAHA

- Signální vodiče nepokládejte v blízkosti silových nebo vysokonapěťových vedení a kabelů připojených k zážehi. Minimální odstup od této vodiče je 100 mm. Nedodržení tohoto upozornění by mohlo být příčinou pořuch a vést tak k chybám funkci zařízení.
- Při připojování napájecího napětí zkontrolujte velikost a polaritu napětí. Nedodržení tohoto upozornění by mohlo způsobit závady nebo vyloukat požár.


Doporučené vodiče a utahovací momenty šroubů

Doporučené vodiče se připojuje na svorky na zadní straně panelu GOT. K omezení úbytku napětí používejte prosím vždy vodiče s níže uvedenými průřezy. Šrouby svorek utahujte momentem od 0,22 do 0,25 Nm.

Počet vodičů na svorku	Průřez vodiče		
	Vodiče s plným jádrem	Slaněné vodiče (licna)	Sizolovanou koncovkou
1	0,14 - 1,5 mm	0,14 - 1,0 mm	0,25 - 0,5 mm
2	0,14 - 0,5 mm	0,14 - 0,2 mm	—
Uzemnění	1,5 mm	1,0 mm	0,5 mm


Přímé připojení vodičů

U slaněných vodičů odstraňte izolaci a stočte jednotlivé vodiče. Konec se nesmí cínovat! Vodiče s plným jádrem před připojením pouze odizolujte.



Použití izolovaných koncovek na vodiče

Pokud pro jednotlivé vodiče použijete lisovací koncovky s izolačními návlečkami, pak jejich velikost musí odpovídat rozdílům v následujícím vyobrazení.



Uzemnění

Panel GOT uzemňte pomocí zemnicí svorky (FG). Průřez zemnicího vodiče je uveden v tabulce nahore.

- Odpor uzemnění nesmí přesáhnout 100 Ω.
- Uzemňovací bod musí být co nejbližší panelu GOT. Uzemňovací vodiče musí být co nejkratší.
- Panel GOT se uzemňuje, pokud je to možné, nezávisle na ostatních přístrojích. Pokud není možné instalovat samostatně uzemnění, pak se sdílené uzemnění provede podle prostředního příkladu v následujícím obrázku.



Připojení k řídicí jednotce

Grafické operátorské panely GOT1020 a GOT1030 se mohou připojit nejen na programovatelné řídicí jednotky Mitsubishi Electric, ale také na jednotky PLC jiných výrobců i na jiné přístroje. Další informace jsou obsaženy v návodu k obsluze série GOT1000 (Připojení).

